サクサ屋 <u>https://saxa-hm700.com/</u>

SAXA 中古美品ビジネスホン専門店

主装置に取付できる電話機かどうかの一覧表です。○がついている電話機同士なら原則差換え可能です。 ○:**取付可能 ×:取付不可** 

| 電話機主装置      | TD810<br>TD820<br>CL820 | TD710<br>TD720<br>CL720 | TD615<br>TD625<br>TD618<br>TD628<br>CL625 | TD610<br>TD620<br>SS610<br>SS620<br>IPF610<br>APF610<br>CL620 | TD510<br>TD520<br>SS510<br>SS520<br>CL500<br>CL510 | LD500<br>LD600 | TD910<br>TD920<br>LD920<br>IPF920<br>CL920 | M-20LK<br>TELB<br>M-20LK<br>TEL | M-24iK<br>TEL | TD230<br>TD130 | TD200<br>TD100<br>TD110<br>TD120 | PV824DS |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---|---|--|----------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------|
| HX300       | $\bigcirc$              | $\bigcirc$              | $\bigcirc$                                | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| PT1000      | 0                       | 0                       | 0   | ×   | ×  | 0              | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| HM700       | 0                       | 0                       | 0   | 0   | 0  | 0              | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| UT700       | ×                       | ×                       | $\bigcirc$                                | $\bigcirc$  | 0  | $\bigcirc$     | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| GT500       | $\bigtriangleup$        |                         | $\bigtriangleup$                          | $\bigtriangleup$  | $\bigcirc$   | $\bigcirc$     | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| XT300       | ×                       | ×                       | $\bigcirc$                                | $\bigcirc$  | 0  | $\bigcirc$     | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| LT900       | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | $\bigcirc$                                 | 0                               | ×             | ×              | ×                                | ×       |
| Solvonet 後期 | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | 0                               | 0             | ×              | ×                                | ×       |
| Solvonet 前期 | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | 0             | ×              | ×                                | ×       |
| MT100sx/bm  | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | ×             | 0              | 0                                | ×       |
| MT100/se    | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | ×             | ×              | 0                                | ×       |
| SV100       | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | ×             | ×              | 0                                | ×       |
| PV824I      | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | 0       |
| PV824       | ×                       | ×                       | ×   | ×   | ×  | ×              | ×  | ×                               | ×             | ×              | ×                                | 0       |

△ … 本来はバックライト使用可能機種ですが、主装置側がバックライトに対応していないため、バックライトはつかない ※稀に、○がついている電話機同士であっても、差替えができない場合があります。詳しくは営業担当までお尋ねください